



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 41- Sala do Grêmio





FOTO 42 - Sala do Gremio

FOTO 43- Sala do Gremio



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO




FOTO 44 - Sala do Gremio






FOTO 45- Sala do Gremio





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS



Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 46 - Sanitário 01

FOTO 47- Sanitário 01

Ausência de porta, Janelas válvulas de descargas e registros.







PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 48 - Sanitário 01

FOTO 49 - Sanitário 01





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 50 - acesso ao hall





FOTO 51 - Hall





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 52 - Sanitário 02

FOTO 53- Sanitário 02

Ausência de porta , vitrô válvulas de descargas e registros.





FOTO 54 - Sanitário 02

FOTO 55 - Sanitário 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO




FOTO 56 - Sanitário 03

FOTO 57- Sanitário 03

Ausência de registros ,válvulas de descargas, porta e janelas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO




FOTO 58 - Sanitário 03





FOTO 59 - Sanitário 03





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS



Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 60 - Sanitário Esp.

FOTO 61- Sanitário Esp.

Ausência de registros ,porta, válvulas de descargas e vitrô.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 62 - Sanitário Esp.

FOTO 63 - Sanitário Esp.




FOTO 64 - vista -Pátio



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO




FOTO 65- Vista Pátio



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO





FOTO 66- Pátio -Galpão






PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 67- Pátio -Galpão

Ausência de acabamento em todas as paredes.






PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 68- parede bebedouro -sanitário alunas.

Ausência de acabamento no bebedouro e instalações hidráulicas







PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 69-Vista corredor -sanitários alunas -Pátio - Galpão





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 68- Sanitários alunas

FOTO-69-Vista corredor-sanitários alunas





FOTO 70- sanitários alunas Pátio -

FOTO 71- sanitário alunas -Pátio



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO







FOTO 72- vista corredor -Sanitário alunos

FOTO 73- Sanitário Alunos_Pátio

Ausência de porta, vitrô ,válvulas de descarga ,registros ,torneiras e acabamento no Bebedouro e paredes.







PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 74- Sanitário Alunos -Pátio

FOTO 75- Sanitário alunos-Pátio







PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 76- Sanitário Alunos-Pátio

FOTO 77- Corredor Sanitários-Pátio





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 78- Despensa sob escada- Pátio

FOTO 79- Pátio -Galpão




FOTO 80- Pátio -Galpão

FOTO 81- Pátio -Galpão



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO




FOTO 82-Cozinha -refeitório




FOTO 83- vista janelas -Refeitório



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO



FOTO 84- vista -janelas cozinha Pátio





FOTO 85- vista cozinha -Pátio







PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 86- vista -Despensa-cozinha

FOTO 87- Despensa -cozinha





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS


Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 88- Despensa -cozinha

Teto inacabado

FOTO 89- Despensa -cozinha





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 90- janelas - Pátio -Galpão

FOTO 91- vista do Shaft-Corredor





FOTO 92-vista -corredor Pátio

FOTO 93- escada térreo Pátio



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

Ausência de acabamento , de porta



FOTO 94- depósito sob a escada



FOTO 95- sala- secretaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO







FOTO 96- Sala Secretaria

FOTO 97- Parede -Secretaria

Ausência de revestimento nas paredes, portas ,janelas interna e externas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 98- Parede -Secretaria





FOTO 99- Sala Secretaria





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 100-Janela da escada



FOTO 101- Parede patamar da escada
Danificada .




FOTO 102- abertura e janelas escada

FOTO 103 - escada acesso 1º Andar



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

Ausência de Janelas, elementos vazados danificados e ausência de revestimentos nas paredes.

1º PAVIMENTO




FOTO 104- acesso -escada 1º andar

FOTO 105- Piso do 1º andar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO






FOTO 106-Corredor sala de Aula 01 FOTO 107 - Sala de Aula 01 .
Ausência de porta ,janelas vitrôs e parede com revestimento danificado.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 108-Sala de aula 01

FOTO 109- Sala de aula 01

