



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 110- Teto sala aula 01




FOTO 111 - Hall do elevador 1º Andar  
Ausência de porta, parede revestimento danificado.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 112-Corredor 1º andar




FOTO 113- sala de aula de leitura




FOTO 114- Sala de leitura

FOTO 115 - Sala de leitura

Ausência de porta, janelas, vitrôs e paredes danificadas



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO




FOTO 116-Sala de leitura

FOTO 117- Sala de informática

Ausência de porta ,janelas ,vitrôs ,vergas ,piso e paredes danificadas.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO







FOTO 118- Sala de Informática

FOTO 119- Sala de Informática

Ausência de porta ,janelas ,vitrôs ,vergas ,piso e paredes danificadas.







# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 120 -Sala de Informática

FOTO 121- Corredor 1º andar





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 122- Ausência de Fechamento





FOTO 123- Sala de aula 03





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 124 -Sala de aula 03




FOTO 125- Sala de aula 03




FOTO 126- Sala de aula 03

FOTO 127- Sala de aula 03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO




FOTO 128 -Hall da escada




FOTO 129- Parede da escada





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO




FOTO 130- Parede da escada






FOTO 131- Corredor 1º andar





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS



Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 132 - Sala uso Múltiplo

Ausência de verga, porta, janelas .

FOTO 133- Sala Uso Múltiplo





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 134-Sala Uso Múltiplo





FOTO 135-Sala Uso Múltiplo





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 136 -Sala Uso Múltiplo





FOTO 137- Corredor





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 138- Sala Recuperação de  
Ciclo.

FOTO 139-Sala de Recup. de Ciclo





FOTO 140 -Sala de Recuperação de ciclo

FOTO 141- Sala de Rec. De Ciclo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO




FOTO 142 - Sala de Rec. de Ciclo




FOTO 143- Sala de Recup. de ciclo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO






FOTO 144 -Sala de Rec. De ciclo

FOTO 145- Sala de Rec. de Ciclo

Ausência de porta ,batente ,janelas ,vitrôs .





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS


Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 146- hall da escada



FOTO 147- Parede da escada







# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 148 -Corredor





FOTO 149-Sala dos Prof. e Coord.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 150- Sala dos Prof. e Coord.




FOTO 151- Sala dos Prof.e Coord.




FOTO 152 -Sala dos Prof. e Coord.

Ausência de porta ,janelas ,vitrôs.

FOTO 153- Sala dos Prof. e Coord.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

2º PAVIMENTO




FOTO 156 -Sala de aula 08






FOTO 157- Sala de aula 08





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS



Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 158- Hall do elevador

FOTO 159- Depósito

Ausência de portas, vitrôs e paredes danificadas.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS


Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 160 -Depósito



FOTO 161 - Corredor -





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS


Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 162- Sala de aula 02



FOTO 163-Sala de aula 02





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 164 -Sala de aula 02

FOTO 165- Sala de aula 02





FOTO 166- Corredor

FOTO 167- Sala de Leitura



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO







FOTO 168 -Sala de Leitura

FOTO 169- Sala de Leitura

Ausência de portas, vitrôs e paredes danificadas.







# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 170- Sala de Leitura





FOTO 172- Sala de aula 12





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS


Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 173 -Sala de aula 12

FOTO 174-Sala de aula 12

2º PAVIMENTO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 175- Escada 2º andar





FOTO 176- acesso 2º andar





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 177-Piso 2º andar




FOTO 178- sala de aula 07




FOTO 179- parede escada 2º andar

FOTO 180- Parede escada x sala 06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO




FOTO 181-Sala de aula 07






FOTO 182- Sala de aula 07





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 183- Sala de aula 07





FOTO 184- Sala de aula 07





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS


Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 185-sala de aula 06



FOTO 186- corredor x parede sala 05





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 187- Sala de aula 05



FOTO 188- hall escada 2 ° andar




FOTO 189-Parede da sala de aula 04

FOTO 190-corredor





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO




FOTO 191- sala de aula 04




FOTO 192- Sala de aula 04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras



ESTADO DE SÃO PAULO



FOTO 193-Sala de aula 04



FOTO 194-Parede da sala 04






# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 195- Sala de aula 08

FOTO 196- Sala de aula 08





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 197-Sala de aula 08




FOTO 198- HALL DO ELEVADOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 199- Parede Depósito




FOTO 200 - CORREDOR




FOTO 201-CORREDOR

FOTO 202-Sala de aula 09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO




FOTO 203- Sala de aula 09






FOTO 204- Sala de aula 10






# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 205-Sala de aula 10

FOTO 206- Sala de aula 10







# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 207- CORREDOR

FOTO 208- Sala de aula 11







# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 209 -Sala de aula 11





FOTO 210- Sala de aula 12





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO 211- Sala de aula 12

FOTO 212- Sala de aula 12




FOTO 213 -Sala de aula 12

FOTO 214- VISTA DO ALÇAPÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

## Conclusão:




FOTO 215 -Caixa de passagem danificada e sem tampa .

## Análises preliminares:

Em vistoria ao local , ,verificou-se que o muro de divisa fora construído parcialmente, que os cabos de energia de entrada, janelas, vitrôs ,registros ,válvulas ,torneiras, portas, foram



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria de Obras

ESTADO DE SÃO PAULO

roubados, paredes e elementos vazados, azulejos, pisos e telhas das foram danificados conforme pode-se verificar nas fotos anexadas , não possível verificar se o telhado da cobertura foi feito ou se o mesmo foi danificado .

Assim sendo segue para devidas providências .

Ferraz de Vasconcelos, 30 de Agosto de 2018.

Relatório fotográfico elaborado por. :

---

Engenheiro Civil

Vicente Nunes da Eira

Crea:5060580945